



Garwolin, 18.09.2018

**KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Garwolinie
ul. Targowa 2A, 08-400 Garwolin**

PZ.5580.15.1.2018

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 1313, 1592) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005, Nr 225, poz. 1934) w dniu **18.09.2018r.** przez:

mł. kpt. inż. Piotr Filipek – kierownik sekcji (leg. 5/2017)

(stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli)

legitymujący się upoważnieniem nr 65/2018 z dnia 19.06.2018r. wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w:

Publiczne Przedszkole nr 6 „Mały Europejczyk” w Garwolinie, ul. Olimpijska 6, 08-400 Garwolin

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urzędu oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Publiczne Przedszkole nr 6 „Mały Europejczyk” ul. Olimpijska 6, 08-400 Garwolin	mgr Halina Małgorzata Warczyńska – Dyrektor

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
mgr Halina Małgorzata Warczyńska – Dyrektor

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- Rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Czynności przeprowadzono na podstawie planu czynności kontrolno-rozpoznawczych.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń: **1. Budynek przedszkola.**

W toku działań kontrolno – rozpoznawczych ustalono:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Pozostaje w gestii Pani Haliny Małgorzaty Warczyńskiej – Dyrektor.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu

Budynek przedszkola jednokondygnacyjny wykonany w technologii tradycyjnej (murowany) z wydzielonym pomieszczeniem kotłowni o wysokości do 4,50m, kubatura 9282m³, powierzchni użytkowej 1623,8m². Dach konstrukcja drewniana, przekrycie blacho dachówka. W obiekcie może przebywać 325 dzieci oraz 79 osoby personelu w godzinach od 6⁰⁰ do 17⁰⁰. Budynek posiada 13 wyjść ewakuacyjnych, dziewięć z pomieszczeń dydaktycznych i dodatkowe dwa wyjścia z kuchni i jedno z kotłowni. Obiekt oznakowany znakami bezpieczeństwa i ewakuacji, wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy, w widocznym miejscu umieszczono instrukcję postępowania na wypadek pożaru z wykazem telefonów alarmowych. Dojazd do obiektu wzdłuż ul. Olimpijskiej poprzez utwardzoną drogę wzdłuż dłuższego boku budynku oraz dojście o szerokości min. 1,5m. Zaopatrzenie wodne wynosi 20dm³/s w oparciu o dwa hydranty zewnętrzne DN80, pierwszy nadziemny zlokalizowany w odległości około 11m od budynku przy szkole, drugi w odległości około 65m od budynku.

3. Organizacja ochrony ppoż.

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego z czerwca 2018r. opracował inż. Janusz Gościej specjalista ds. bhp i ppoż. upr. SGSP4028.

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie – brak informacji.

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☐ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego: